

71-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 43242^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072294,93
Y= 586633,99



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,92	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	132,92	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,75 131,17	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 1,75 131,17	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,75 131,17	Objektas: 01-2-13019
				Apačia 1,78 131,14	
	Nr.3	PE	32	Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	