

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 424 248

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIŖIŠIMO SCHEMA

X= 6072 268,66
Y= 5866 22,52

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	132,75	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,75	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus 1,90 Apačia 130,85	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus 1,90 Apačia 130,85	
	Nr.3	PVC	160	Viršus 1,90 Apačia 130,85	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-213019 Sudare J. Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrinio V. Augūnas (parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2010 m. 04 men. (Įrengimo tyrinėjimo data)