

-3-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33 3

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>8</u> met.
Dangtis		KET	650	—	<u>134,19</u>	(Medžiaga, kiekis) ..
Žeme		—	—	<u>0,00</u>	<u>134,19</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	<u>1000</u>	<u>2,50</u>	<u>131,69</u>	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	?	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	<u>1,88</u>	
	Nr.2			Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		