

-63-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (213) 43

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072495,32$$

$$Y = 586640,36$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10
Dangtis	KET	650	—	134,81	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,81	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	3,05	131,76	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 10 mėn.
				Apačia	