

- 42 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 48 49

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)



33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072470 46
Y= 586628,25



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		134,60	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		134,60	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzčiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,90	132,70	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,90	132,70	
				Apačia	—	—	
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,96	132,64	
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
Objektas: 01-2/13019							
Sudarė  J.Krukovski							
(parašas) (pavardė)							
Patikrinęs  V.Augūnas							
(parašas) (pavardė)							
2010 m. 03 mėn.							
(Įrengimo tyrinėjimo data)							