

-10-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 242 62

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6072454,39
Y= 586494,99



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,97	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	1,70	132,27	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB*inžineriniai tyrinėjimai* Filiatas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,70	132,27	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	1,70	132,27	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2713019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tvirtinimo data)
				Apačia	—	—	