

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(239) 71

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUOVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$x = 607244,75$$

$$y = 586509,82$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		134,01	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		134,01	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2			Viršus				
				Apačia	1,70	132,31		
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J.Krukovski
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V.Auganas
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2010 m. 03 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	