

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~27~~ 71^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072437,76 \\ Y &= 586542,29 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės met.
Dangtis	KET	150	—	134,12	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,12	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamžaižiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 132,32 Apačia	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 132,32 Apačia	
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 1,80 132,32 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	Patikrinėto <i>[Signature]</i> V.Augonas (parašas) (pavarde)
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Viršus Apačia	