

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Balsiai Girinio g.
(gatvė)


Kortelė Nr.(224) 77

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIKLADETI SCHEMA

Vertikalusis



Horizontal analysis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—		134, 11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00		134, 11	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,20 131, 91	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	2,20 131, 91	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	Objektas: 01-213019
				Apačia	2,20 131, 91	
	Nr.4			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	2010 m. 03 mėn. (Irenavimo tvirtinimo data)
				Apačia	—	