

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 237 78

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072448,48
Y= 586512,69



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>134,09</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>134,09</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus <u>1,82</u> <u>132,27</u> Apačia <u>1</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus <u>1,82</u> <u>132,27</u> Apačia <u>1</u>	
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,85</u> <u>132,24</u> Apačia <u>1</u>	Objektas: <u>01-2-13019</u>
	Nr.4			Viršus <u>1</u> Apačia <u>1</u>	
	Nr.5			Viršus <u>1</u> Apačia <u>1</u>	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus <u>1</u> Apačia <u>1</u>	
	Nr.7			Viršus <u>1</u> Apačia <u>1</u>	Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
					2010 m. <u>03</u> mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)