

-10-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 238 79

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072442,76$$

$$Y = 586527,69$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	134,20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,20	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,86 132,34	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,86 132,34	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,89 132,31	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Fitalas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <u>Jukh</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino <u>Vy</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	