

-68-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (72) 84

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g. - Ramuvos 33-A-16
(gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072421,99
Y= 586582,22



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7		
Dangtis		KET	650	—	134,27	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0,00	134,27	Ar yra vandens? — nėra		
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra		
Dugnas		BET	1000	2,40	131,87	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"			
				Apačia			2,54	131,73
	Nr.2	PVC	200	Viršus			2,54	131,73
				Apačia				
	Nr.3	PVE	200	Viršus			2,52	131,75
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-213019								
Sudarė  (parašas)						J.Krukovski (pavarde)		
Patikrino  (parašas)						V.Augūnas (pavarde)		
2010 m. 03 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)								