

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (73) 85

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Girinio g. - Romuvos 33-A-16

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072422,74
Y= 586584,32



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 9 met.
Dangtis		KET	650	—	134,34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	134,34	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,64	131,70	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	200 x 11,9	Viršus 2,00	132,34	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200 x 11,9	Viršus 2,00	132,34	
				Apačia		
	Nr.3	PE	110 x 6,6	Viršus 2,04	132,30	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas: 01-2-13019	
Sudarė	J. Krukovskis
(parašas)	(pavardė)
Patikrinęs	V. Augūnas
(parašas)	(pavardė)
2010 m. 03 mėn.	
(Įrengimo tyrimimo data)	