

-44-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 175 88

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = \frac{6072431,50}{Y = 586587,21}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	132,41	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	132,41	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,83 132,58	
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,83 132,58	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,89 132,52	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukavski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	