

-43-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 92

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072454,62
Y= 586610,77



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>134,53</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>134,53</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamžaižiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus <u>1,82</u> <u>132,71</u> Apačia <u>7</u>	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus <u>1,82</u> <u>132,71</u> Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,88</u> <u>132,65</u> Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2/13019 Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)