

-43A

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 179 93

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072453.03
Y= 586609.14



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	630	—	134,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,68	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	Bet	1500	2,56	132,12	Pastabos:
Vamzdiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,88 132,80	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,88 132,80	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-12019
					Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)