

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 439 243

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Senelių g.
(gatvė)

33-A-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072789,02
Y = 586642,08



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		<u>133,08</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—		<u>133,08</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	<u>1,47</u>	<u>139,61</u>	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	<u>1,47</u>	<u>139,61</u>	
	Nr.3			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: <u>01-2213019</u>
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. <u>05</u> mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			