

64-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (90) 101

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRĖŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072630,45$
 $Y = 586918,26$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,28	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0,00		131,28	Ar yra vandens? — — nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzdis	Nr.1			Viršus			AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia					
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1,90	129,38			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus					
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					

Objektas: 01-273019		
Sudarė		J. Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		V. Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2010 m. 04 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		