

-65-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 91/102

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072632,46
Y= 586916,66

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		131,35	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,05	129,30	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,05	129,30	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,05	129,30	
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			