

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (88) 103

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072648,96
Y= 586927,52



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	131,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	131,43	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	2,17 129,26	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filiatas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Objektas: 01-273019
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
				Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)