

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (92) 106

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)



33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,33	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Varzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,78 129,55	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,78 129,55	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,80 129,53	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	