

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (8) 11^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-13-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072730,38
Y= 587063,19



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	550	—		13077	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		13077	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,34	128,43	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,34	128,43		
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
						Objektas: 01-2913019		
						Sudarė	J. Krukovski	
						(parašas)	(pavarde)	
						Patikrino	V. Augūnas	
						(parašas)	(pavarde)	
						2010 m. 04 mėn.		
						(Įrengimo tyrimo data)		