

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (52) 122

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-10
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PŪVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072647,97
Y= 587044,05

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	130,84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,84	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia 2,30	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2,30	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia 2,30	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)