

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (33) 125

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072648,60$$

$$Y = 586044,66$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		130,95	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,95	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,84	129,11	
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,84	129,11	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,86	129,09	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Irenavimo tyrinėjimo data)
				Apačia			

(Įrengimo tyrinėjimo data)