

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 45 128

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072627,14
Y= 587035,93



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	131,04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,04	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 2,34	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 2,34	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-2913019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino V. Auganas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	