

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 129

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6072608.81
Y= 586021.80

2M6
50
20,31



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		<u>131,35</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>		<u>131,35</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyriminiai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	<u>2,47</u>	<u>128,88</u>	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	Objektas: <u>01-273019</u>
				Apačia	<u>2,47</u>	<u>128,88</u>	
	Nr.3			Viršus	—	—	Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrino <u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	