

81

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 039 14

Vilnius
(Miestas)Balsai Žylių g.
(gatvė)33-B-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072741,64$
 $Y = 587006,46$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	550	—		130,92	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,92	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia	2,53	120,39		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	2,53	120,39		
	Nr.3			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
Objektas: 01-2-13019							Sudarė	J.Krukovski
							(parašas)	(pavarde)
Patikrino							V.Augūnas	
							(parašas)	(pavarde)
2009 m. 11 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)								