

- 8 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(/2) 142

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Balsių
(gatvė)


33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072610,65
Y= 587151,12

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	130,52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,52	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	AB"Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
Objektas: 01-2/13019					
Sudarė J.Krukovskis					(parašas) (pavardė)
Patikrino V.Augūnas					(parašas) (pavardė)
2010 m. 10 mėn.					(Įrengimo tyrinėjimo data)