

-98-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (38) 162

Vilnius
(Miestas)


Balsai Žilvino g.
(gatvė)

33-13-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072595,57
Y= 586996,44



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	550	—		131,49	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,49	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,36	129,13		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	2,36	129,13		
	Nr.3			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
							Objektas:	01-2913019
							Sudarė	J. Krukovski (parašas) (pavardė)
							Patikrino	V. Augėnas (parašas) (pavardė)
							2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	