

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 37 164

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072586,85
Y= 586989,72



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,46	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,22	129,24	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,22	129,24	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,22	129,24	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2913019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Auganas (parašas) (pavardė)							
2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)							