

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 11/213

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072541,51
Y= 586959,10



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,86	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	50	Viršus	—	—	Aš inžinieriai tyrinėjam Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,133	130,53	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	1,03	131,30	
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2/3019
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino V.Auganas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
						2010 m. 04 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)