

-108-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (14) 213

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072541,51
Y= 586959,10



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		131,86	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vandžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	1,80	132,06	
	Nr.3			Viršus			Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2/13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augėnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn.
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)