

- 109 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 03) 214

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PŪVIATAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



x= 60725.3873
y= 586966.21



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,79	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,88	129,91	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	1,88	129,91	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	1,88	129,91	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė ... J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino ... V. Auganas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	