

111-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (7) 215

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072517,45
Y= 586958,73



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,88	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,80	130,08	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,80	130,08	
				Apačia	—	—	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,80	130,08	Objektas: 01-2513019
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
						2010 m. 04 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)