

82-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 42 23

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žynių g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072722,78
Y= 587023,72



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės . . .	nera
Dangtis		KET	300	—		130,74	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		130,74	Ar yra vandens? — nera	
Sienos		PVC	—				Ar yra dujų? — nera	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus				
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai"	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,35	128,39		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė 	J. Krukovski
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V. Augūnas
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2009 m 11 men	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				