

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 231

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072530,86
Y= 587065,86



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,19	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,39	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,39	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,83 129,36	AB "Inžineriniai tyrimai", Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
			Apačia		