

- 35 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (295) 232

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



$$X = 6072544,60$$

$$Y = 587102,78$$

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	130,74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,74	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET.	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,57	128,17	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE 110x6,6	Viršus 1,97	128,77	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia		
	Nr.2	PE 110x6,6	Viršus 1,97	128,77	
			Apačia		Objektas: 01-2-13019
	Nr.3	PE 110x6,6	Viršus 1,97	128,77	
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		Sudarė J.Krakovski (parašas) (pavarde)
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavarde)
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		