

-34-

Vandentiekis (L. kanalizacija) Kamera
(Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)

Korteles Nr. (233) 233

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072542,41$$

$$Y = 587101,78$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 10 met.
Dangtis	KET	650	—	130,77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,77	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1000	2,80	127,97	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus Apačia	1,80 128,97
	Nr.2			Viršus Apačia	
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2/13019
					Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavarde)
					2009 m. 11 mėn. (Inžiniero tyrinėjimo data)