

- 7 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~240~~ 238

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis





Horizontalusis



X= 6072523,86
Y= 587060,57



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		131,22	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,22	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,58	129,64		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	1,58	129,64		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	1,58	129,64		
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	1,58	129,64		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
Objektas: 01-2-13019								
Sudarė 							J.Krukovski	
(parašas)							(pavardė)	
Patikrino 							V Augūnas	
(parašas)							(pavardė)	
2009 m. 11 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)								