

-83-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (46) 24

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žynių g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072732,74 \\ Y &= 587028,86 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	130,70	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	