

- 86 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

siurblinė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (šab) . . . 27

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

Žyinių 33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072711,14
Y = 587054,58



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		Stikl.pluošt.	1600	—	130,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,97	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		Stikl.pluošt.	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		Stikl.pluošt.	2000	9,11	121,86	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus	—	
				Apačia		
	Nr.3			Viršus	—	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus	—	
				Apačia		
	Nr.5			Viršus	—	
				Apačia		
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia		
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia		

Objektas:	01-8-13019	
Sudarė		J.Krukovskis (parašas) (pavardė)
Patikrino		V Augėnas (parašas) (pavardė)
2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)		