

-3-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 32

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Babšia - Žynių 33-B-10

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072713,80
Y= 587072,22

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.	
Dangtis	KET	650	—	130,57	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	0,00	130,57	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	BET	2000	2,43	128,14	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,93	128,64	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,93	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,93	128,64	
				Apačia	1,93	
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 1,93	128,64	Objektas: 01-2-18019
				Apačia	1,93	
	Nr.4	PE	110x6,6	Viršus 1,93	128,64	
				Apačia	1,93	
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		