

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 33

Vilnius
(Miestas)


Balsiai *Balsiai - Žynių* 33-B-10
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 2 met.
Dangtis		KET	650	—	130,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,59	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,43	128,16	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	128,44	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-18019						
Sudarė				J. Krukovski		
		(parašas)		(pavardė)		
Patikrino				V. Augūnas		
		(parašas)		(pavardė)		
2010 m. 05 mėn.						
(Įrengimo tyrinėjimo data)						