

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 69 42

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072749,02
Y= 587155,18



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>130,44</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,44</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus <u>1,81</u> <u>128,63</u>	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus <u>1,81</u> <u>128,63</u>	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,83</u> <u>128,61</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-3019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	