

-68-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 83 51^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072658,91
Y= 586941,18



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	<u>131,29</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>131,29</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia <u>2,20</u> <u>129,09</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia <u>2,20</u> <u>129,09</u>	
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: <u>01-273019</u> Sudarė <u>[parašas]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Patikrino <u>[parašas]</u> V.Auganas (parašas) (pavardė)
					2010 m. <u>04</u> mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)