

-71-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 76 58

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072698,07
Y= 586953,07



↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,32	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos: Papildyta 2011 m. užd. užd. "AB, pildoma"
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,18	129,14	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,48	129,84	
	Nr.3			Viršus	—	—	Sudarė J. Jukovskis (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	2010 m. 04 mėn.
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	