

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (79) 59

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072667,50
Y = 586945,94



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		131,36	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,36	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,79	129,57	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,79	129,57		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,81	129,55		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				

2010 m. 04 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)