

72-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (71) 61

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis





Horizontalusis



$$X = 607269573$$

$$Y = 586958'69$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,39	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,39	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,63	128,76	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,63	128,76		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,63	128,76		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-2-13019
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Sudarė  J. Krukovski	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			Patikrinęs  V. Augūnas	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
			Viršus			2010 m. 04 mėn.		
			Apačia					
							(Įrengimo tyrinėjimo data)	