

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (73) 64

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRĖŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 607 269 633
Y= 586 959,69

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,42	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,62	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,62	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,82 129,60	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-273019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	