Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. (84) 71
Vilnius (Miestas)	Balsiai Žilvino g. (gatvė)	33-B-10 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072665,20
Y= 587041,78



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes ..... nėra
Dangtis		KET	300	—		130,71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		130,71	Ar yra vandens? —— nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? —— nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,18	128,53	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			Objektas: 01-2-12019
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn.
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)